

Heterogeneous PUR

FLOORCARE INFORMATION

Forest FX • Acoustix Forest FX • Secura • Expona Flow •
Designatex • Silentflor



FLOORCARE 地板保养



PolyBor PUR系列产品采用PUR增强材料，通过防止污染和擦伤来保护地板覆盖物。结合卓越的封闭表面光洁度，这种增强的保护允许使用无抛光的维护制度。这种保护确保维护强度和整体清洁成本显著降低。以下维护说明旨在最大限度地发挥PUR的优势，降低维护成本，同时不损害地板覆盖物的长期外观。

初始施工清洁



- 清除所有松散碎屑。
- 确保地板覆盖物表面的所有粘合剂痕迹都已清除
- 用拖把清扫或用真空吸尘器清除粉尘和沙砾
- 用中性洗涤剂弄湿拖把
- 如果需要，用装有合适清洁垫的1000转/分以上旋转机器进行干抛光

例行维护

以下建议作为指南提供，可更改频率以优化外观。

每日

- 用拖把清扫或用真空吸尘器清除粉尘和松散的污垢
- 如果需要，用中性清洁剂点拖把去除顽固的痕迹

每周

评估地板的外观。根据需要采取以下措施：

- 轻度擦伤 - 干抛光器，转速为1000转/分，旋转机器配有合适的清洁垫。
- 较重擦伤 - 使用地板维护器和1000转/分的旋转机器喷涂清洁，旋转机器配有合适的清洁垫

定期

评估地板的外观。

- 如果地板积有灰尘，用安装有合适清洁垫的洗涤干燥器进行机器擦洗（大约165 rpm），适当时使用中性或碱性清洁剂。
- 彻底冲洗并晾干。
- 干抛光以恢复光洁度。



- 维护制度要求安装有效的屏障垫层系统。
- 清洁剂和洗涤剂应按照制造商的说明稀释。有关推荐产品，请参见保丽认可的维护产品表。
- 始终遵循提供的健康和安全指南，并按照制造商的说明稀释清洁剂和洗涤剂。
- 将保护脚安装在桌腿和椅腿上，以防止擦伤。
- 这些维护说明适用于PUR增强的PUR地板覆盖物。对于其它保丽产品，应参考其特定的地板保养单。
- 注意：在大多数情况下，上述维护制度足以确保您的地板覆盖物保持最佳外观。然而，如果没有机械方法来维护地板，或者如果您希望在交通繁忙的地区提供额外的保护，则应使用金属地板抛光剂。
- 要使用的程序细节可在保丽技术信息手册中找到。有关副本或更多信息，请致电+44 (0) 161 767 1912联系保丽客户技术服务部，或通过电子邮件联系tech@polybor.com。
- 在发布之日，所提供的数据是正确的。
- 然而，保丽有限公司保留做出不会对性能或质量产生不利影响的更改的权利。
- 定期清洁比偶尔的重清洁更有利于地板覆盖物，也更具有成本效益。

